

## **VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘEDITELKY ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘKÉ ŠKOLY CHODOUNY P.O., CHODOUNY 119, 411 71**

Tento vnitřní předpis je vydán z důvodu dlouhodobé závady venkovního schodiště. Lepený koberec z kamínek, se vlivem počasí drolí a dochází tak k tvoření děr ve schodech. Drolením pak dochází k odhalování ostrých hliníkových lišt s možností pořezání v případě pádu osob (například neopatrném kroku při běžné chůzi). Lišty jsou tak následně deformovány každodenním používáním osob. Jsou odhalovány i rohové hliníkové úchyty s ostrými stranami.

Jelikož schodiště každodenně používají naši žáci, rodiče, děti z mateřské školky a všichni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, vyhodnotila jsem tuto situaci jako rizikovou z důvodu BOZP. Je zde nebezpečí pádu dětí i dospělých s následkem zranění či zlomenin.

Všichni zaměstnanci byli seznámeni s aktuální situací v rámci bezpečnosti, v případě nezbytného použití schodiště je nutno přidržovat se zábradlí a dbát zvýšené opatrnosti při chůzi.

Na tuto situaci upozorňujeme i rodiče a zákonné zástupce žáků, na stránkách školy

„zmschodouny.cz“, v sekci aktualit.

Vydáno s okamžitou platností dne 24.1.2023.

Mgr. Bc. Renata Konůpková, ředitelka školy